

報告日: 令和 ○○ 年 ○○ 月 ○○ 日

技術資格者による確認書

当該報告にかかる建築物の整備内容(除却工事)と交付申請書に記載されている建築物の設計内容との適合状況は、次のとおりであることを証明する。

工事業業者【株式会社 耐震工業】
建設業 国土交通大臣許可(特-00)(般-00)第 0000000 号
監理技術者資格者証 第 000000000000 号
監理技術者資格者の氏名 鉄筋 丈夫

・対象建築物の概要

名称	ホテル○○ 本館		
対象建築物の住所	東京都中央区日本橋0-0-0	ビル名等を記入する場合は、住所のあとに1文字空けてください	
用途	ホテル		
構造・階数	鉄筋コンクリート・鉄骨 造 地上 9 階 ・ 地下 1 階 ・ 塔屋 1 階		

・整備内容の確認(確認し☑を記入)

<input checked="" type="checkbox"/>	(1)現地において、除却工事(今年度分)が完了していることを確認している。
<input checked="" type="checkbox"/>	(2)その上で建築物の整備内容と、交付申請書(交付変更を行った場合は、最終の申請書)に記載されている建築物の設計内容が適合していることを確認している。
<input checked="" type="checkbox"/>	(3)【物件の写真】の除却工事前・施工中・工事完了後の除却工事箇所の写真について、実際の除却工事箇所のものであることを確認している。